



## **Note aux propriétaires d'ailes ORYX ( ailes sans mat) datant d'avant décembre 2012 n'ayant pas effectué de révision à La Mouette depuis:**

Lors du montage de l'aile ORYX, des tenons sont introduits en haut et en bas des haubans pour assurer la connexion de celle ci avec le trapèze. Les haubans ont un profil goutte d'eau dans lequel se trouve une âme en forme de "C". Cette âme est conçue pour guider les tenons dans le hauban. Sur les premiers haubans qui n'auraient pas été révisés à La Mouette depuis fin 2012, il est possible que les tenons, de part leur taille, puissent être introduits au mauvais endroit c'est à dire devant le "C". Depuis plusieurs années nous mettons des détrompeurs à l'avant des haubans pour rendre le système infailible par l'utilisateur et nous les ajoutons systématiquement lors des révision des ailes sur les haubans qui n'en auraient pas. Nous invitons tous les usagers à vérifier si les détrompeurs existent sur leurs haubans aluminium. Ce détrompeur est réalisé à l'aide d'un rivet prit à l'entrée de chaque côté du hauban. Pour plus d'information n'hésitez pas à vous rapprocher de nous: +33380566647

